
G1/2"
MAX
MIN
G1/2"
G1/2"
G3/4"
66
MAX.50
MIN.35
147
18
120
190
68
6