



# ZCOL 644..

MICRO



IST293  
Rev.2019.00


1



$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$



$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$








MIN - MAX




OK




**3****4****5****6****7**









8




9



Funzionamento deviatore  
Diverter working




# Manutenzione Service




## Sostituzione Cartuccia How to replace Cartridge


a



**b** Sostituzione Sede Calotta  
How to replace Seat for Nut



DL. n.135/2009 convertito in L. 166/2009 - Per quanto previsto dalle disposizioni di questa legge si dichiara che alcuni componenti di questo prodotto sono d'importazione. Assemblati e collaudati in Italia.



**c** Sostituzione Deviatore  
How to replace Diverter